



211321340348

ujian.com.cn 中国合格评定国家认可委员会
Tujian Metrological Products Quality Inspection Station Co., Ltd

檢 測 報 告

Test Report

№: (2022) 測檢站 Ⅱ 第 1234 号

样品名称 废气

Sample Name: _____

委托单位 湖南湘江新区管理委员会

Applicant: 湖南湘江新区管理委员会

地址 长沙市岳麓区

Address: _____

日期 2022.12.10

Date of Report: _____

湖南湘江新区管理委员会 湖南湘江新区管理委员会

湖南湘江新区管理委员会 湖南湘江新区管理委员会

湖南湘江新区管理委员会 湖南湘江新区管理委员会

福建省冶金产品质量检验站有限公司



福建省冶金产品质量检验站有限公司
福建省厦门市湖里区湖里大道33号

名称	福建福源钢铁有限公司		名称	福建福源钢铁有限公司	
地址	福建省厦门市湖里区湖里大道33号		地址	福建省厦门市湖里区湖里大道33号	
邮编	361000	传真	0592-2511111	检验项目	化学成分
委托方式	委托	检测性质	委托检测		



受理日期: 2022.12.09

报告日期: 2022.12.09

报告编号: 2022-12-09

检测地址	福建福源
检测人	占碧华、邱春
检测日期	占碧华、邱春
检测日期	
报告日期	2022.12.09



批准:  校核:  编制: 

1 电解废气烟囱监测结果 (采样日期 2022.12.06)

设施名称	采样位置	监测频次	废气排放量 (m ³ /h)	颗粒物排放 浓度 (mg/m ³)	颗粒物排放 速率 (kg/h)	SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	SO ₂ 排放速率 (kg/h)	氟化物排放 浓度(mg/m ³)	氟化物排放 速率(kg/h)	排气筒 高度 (m)
电解烟囱 (FQ-0002)	出口	第一次	381744	1.8	0.69	146	55.73	1.26	0.48	70
		第二次	408635	1.2	0.49	152	62.11	1.38	0.56	
		均值	395190	1.3	0.59	149	58.92	1.32	0.52	

2 燃油锅炉废气烟囱监测结果: (采样日期 2022.12.06)

设施名称	燃料	采样位置	监测频次	废气排放量	含氧量	颗粒物实	颗粒物排	颗粒物折算	二氧化硫实	二氧化硫排	二氧化硫折算	氮氧化物实	氮氧化物排	氮氧化物折算
------	----	------	------	-------	-----	------	------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

